



CHAUFFAGISTE H/F (FORMATION A LA GEOTHERMIE ASSUREE) Hauts-de-france

La société Legué a été créée par son dirigeant actuel en 1971 et réunit aujourd'hui une quinzaine collaborateurs expérimentés.

Nos activités sont :

- géothermie pour 75%
- aeothermie à 5%
- sanitaire à 10%
- vente de pièces, entretien...

Nous disposons d'une excellente notoriété sur notre secteur et servons une clientèle haut de gamme et exigeante composée essentiellement de particuliers.

Nos chantiers sont situés sur les départements 80,62,02,60,95, et le nord du 27 et du 76.

Notre entreprise dispose des accréditations QUALIBAT, QUALIBAT ENR, QUALIBAT économie d'énergie, QUALIPAC, QUALISOL, QUALIPV, QUALIGAZ, QUALIBOIS, QUALIFIOUL et nous sommes la première entreprise agréée NF Génie climatique.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e)

CHAUFFAGISTE H/F (FORMATION A LA GEOTHERMIE ASSUREE)

CHAUFFAGISTE H/F (FORMATION A LA GEOTHERMIE ASSUREE)

Votre Mission :

En relation avec le dirigeant de l'entreprise, et intégré dans une équipe, vous intervenirez sur des chantiers de chauffage.

Les chantiers durent en moyenne 2 semaines.

Vous serez amenés à intervenir pour :

- du dépannage
- de l'installation
- de l'entretien

Sur des chantiers de géothermie (pompes à chaleur) et aérothermie. Lors de vos premiers chantiers, vos encadrants vous formeront aux spécificités techniques de votre métier.

Par la suite, vous intervenirez en équipes de 1 à 3 personnes selon les chantiers.

Note : toutes vos interventions ne se feront pas à l'extérieur. Effectivement, nous disposons d'un atelier qui réalise un pré-montage pour intervention ultérieure.

Pour vos déplacements, l'entreprise mettra à votre disposition un véhicule de service de type camionnette.

Votre Profil :

Vous êtes diplômé au minimum BAC PRO, le BTS étant souhaité, en chauffage.

Référence

12101811410

Date de publication

18/10/12

Entreprise

Legue

Région

Hauts-de-france

Ville

Secteur

Electricité Et Maintenance

Type de contrat

- Temps plein
- CDI

Vous avez au minimum 5 ans d'expérience dans le métier et d'excellentes connaissances en gaz et fioul ainsi qu'en dépannage chaudières.

Le permis B est obligatoire, le Permis VL un plus apprécié. Vous maîtrisez la soudure oxyacétylénique et brasage cuivre et acier.

Vous êtes ponctuel, autonome, et avez une excellente présentation.

Conditions d'emploi :

- Contrat : CDI
- Rémunération : variable suivant profil, mais au dessus de ce que paye la profession.
- Avantages : véhicule de service, indemnité repas à 9,20 €, mutuelle d'entreprise